


SHC500



SOKKIA

Realizar tareas iniciales

- 1 Afloje los 4 tornillos cautivos de la tapa de la batería con un destornillador Phillips n.º 1. Extraiga la tapa. **PRECAUCIÓN:** el dispositivo de mano no está sellado cuando se quita la tapa.
- 2 Coloque la batería dentro del compartimento.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete los tornillos.
- 4 Enchufe el cargador de alimentación de CA a la toma de la pared y al conector de CC del dispositivo de mano.
- 5 El dispositivo de mano se encenderá y aparecerán varias pantallas. Cuando aparezca la pantalla Hora, realice los ajustes si es necesario y seleccione OK.
- 6 Cargue la batería durante 5 horas a temperatura ambiente.

Puede descargar el sistema operativo, el manual del operador y la guía de inicio rápido del SHC500 Handheld Field Controller desde



<http://us.sokkia.com/products/software-field-controllers/field-controller-hardware>